LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover

Probenahmeprotokoll

Auftraggeber

Name	Niedersächsische Landdesbehörde für Straßenbau und Verkehr
Straße	Dorfstraße 17-19
PLZ Stadt	30519 Hannover

Projekt: P2502110

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	10.04.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1A.1
Probenahmeort	Auslaufbauwerk - Stirnwand rückseitig, Abstandhalter
Vermutete Schadstoffe	Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Beton mit Abstandhalter
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage





Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	10.04.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1A.2
Probenahmeort	Auslaufbauwerk - Seitliche Tauchwand, beschichtet
Vermutete Schadstoffe	PAK; Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Beton, Schwarzbeschichtung
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	Schwarze Beschichtung
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage






Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	07.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1A.3
Probenahmeort	Auslaufbauwerk - Seitliche Tauchwand
Vermutete Schadstoffe	Nur Druckfestigkeitsprüfung
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung, Druckfestigkeitsermittlung

Probenahme

Material	Beton
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage





Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	07.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1A.4
Probenahmeort	Auslaufbauwerk - Seitliche Tauchwand
Vermutete Schadstoffe	Nur Druckfestigkeitsprüfungen
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung, Druckfestigkeitsprüfung

Probenahme

Material	Beton
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage





Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	07.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.1
Probenahmeort	Stützwand Nordost
Vermutete Schadstoffe	-
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Bewehrungskappe aus Kunststoff
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Stemmen
Probengefäß	PE-Beutel
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	homogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover




Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage




Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	07.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.2
Probenahmeort	Stützwand Nordost
Vermutete Schadstoffe	-
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Bewehrungskappe aus Kunststoff
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Stemmen
Probengefäß	PE-Beutel
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	homogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage




Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	07.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.3
Probenahmeort	Unterseite Überbau Ost
Vermutete Schadstoffe	Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Abstandhalter
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	homogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage




Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	07.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.4
Probenahmeort	Unterseite Überbau Ost
Vermutete Schadstoffe	Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Abstandhalter
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	homogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage




Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	07.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.5
Probenahmeort	Flügelwand Nordost
Vermutete Schadstoffe	-
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Kunststoff
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	PE-Beutel
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	homogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage




Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	07.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.6
Probenahmeort	Flügelwand Nordost
Vermutete Schadstoffe	-
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Kunststoff
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	PE-Beutel
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	homogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage




Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	07.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.7
Probenahmeort	Widerlagerwand Nordost
Vermutete Schadstoffe	PAK; Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Beton und rückseitige Abdichtung
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau, schwarz
Konsistenz	fest, Abdichtung etwas weicher
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage





Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	07.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.8
Probenahmeort	Stützwand Nordost
Vermutete Schadstoffe	Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Beton
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage





Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	08.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.9
Probenahmeort	Unterseite Überbau West
Vermutete Schadstoffe	Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Abstandhalter
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	PE-Beutel
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	homogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage




Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	08.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.10
Probenahmeort	Unterseite Überbau West
Vermutete Schadstoffe	Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Abstandhalter
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	PE-Beutel
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	homogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt





Abbildung 2: Lage






Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	08.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.11
Probenahmeort	Widerlager Südwest
Vermutete Schadstoffe	PAK; Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Beton, rückseitige Abdichtung
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau, schwarz
Konsistenz	fest, Abdichtung etwas weicher
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage





Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	08.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.12
Probenahmeort	Flügelwand Nordwest
Vermutete Schadstoffe	-
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Bewehrungskappe aus Kunststoff
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Stemmen
Probengefäß	PE-Beutel
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	homogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage



Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	08.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.13
Probenahmeort	Flügelwand Nordwest
Vermutete Schadstoffe	Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Bewehrungskappe aus Kunststoff und ein Verschlussstopfen
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Stemmen
Probengefäß	PE-Beutel
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	homogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage



Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	08.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.14
Probenahmeort	Widerlagerwand Südwest
Vermutete Schadstoffe	Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Bewehrungskappe aus Kunststoff und ein Verschlussstopfen
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Stemmen
Probengefäß	PE-Beutel
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	homogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage




Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	13.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.15
Probenahmeort	Pfeiler Nordost
Vermutete Schadstoffe	Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Beton
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage





Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	13.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.16
Probenahmeort	Pfeiler Nordost
Vermutete Schadstoffe	Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Beton
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage






Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	13.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.17
Probenahmeort	Pfeiler Südwest
Vermutete Schadstoffe	Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Beton
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	PE-Beutel
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage





Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	13.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.18
Probenahmeort	Pfeiler Südwest
Vermutete Schadstoffe	Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Beton
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage





Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	13.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.19
Probenahmeort	Flügelwand Südwest
Vermutete Schadstoffe	Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Beton
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage





Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	13.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.20
Probenahmeort	Flügelwand Südwest
Vermutete Schadstoffe	Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Beton
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage





Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	21.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.21
Probenahmeort	Kappe Süd
Vermutete Schadstoffe	PCB; Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Beton mit Abdichtung
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau, schwarz
Konsistenz	fest, Abdichtung etwas weicher
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage





Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	20.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.22
Probenahmeort	Kappe Mitte
Vermutete Schadstoffe	PAK; Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Beton, Abdichtung, Metallkaschierung
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau, schwarz
Konsistenz	fest, Abdichtung etwas weicher
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage





Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	20.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.23
Probenahmeort	Kappe Nord
Vermutete Schadstoffe	PAK; Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Beton und Abdichtung
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau, schwarz
Konsistenz	fest, Abdichtung etwas weicher
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage






Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	20.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.24
Probenahmeort	Fahrbahn Höhe Überbau Nordwest
Vermutete Schadstoffe	PAK; Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Asphalt und Abdichtung
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau / schwarz
Konsistenz	fest, Abdichtung etwas weicher
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage





Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	20.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.25
Probenahmeort	Brückenvorfeld Nordwest
Vermutete Schadstoffe	PAK; Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Asphalt
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	10 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau/schwarz
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage





Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	20.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.26
Probenahmeort	Brückenvorfeld Nordost
Vermutete Schadstoffe	PAK; Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Asphalt
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	10 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau / schwarz
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage





Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	20.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.27
Probenahmeort	Kappe Nord
Vermutete Schadstoffe	PAK; Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Beton mit Abdichtung
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau, schwarz
Konsistenz	fest, Abdichtung etwas weicher
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage






Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	21.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.28
Probenahmeort	Brückenvorfeld Südwest
Vermutete Schadstoffe	PAK; Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Asphalt
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	10 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau/schwarz
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover




Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage





Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	21.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.29
Probenahmeort	Fahrbahn Höhe Überbau, Südost
Vermutete Schadstoffe	PAK; Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Asphalt und Abdichtung
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	5 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau/schwarz
Konsistenz	fest, Abdichtung etwas weicher
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover




Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage





Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	21.05.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	1.30
Probenahmeort	Brückenvorfeld Südost
Vermutete Schadstoffe	PAK; Asbest
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Asphalt
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kernbohrung
Probengefäß	10 L Eimer
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; sonnig

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau/schwarz
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage





Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	16.09.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	Beschichtung
Probenahmeort	Pfosten LSW Nordwest
Vermutete Schadstoffe	Schwermetalle; Asbest; PAK; PCB
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Korrosionsschutzbeschichtung
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Kratzer
Probengefäß	Tüte
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; bewölkt

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	Rot/grün
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	inhomogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage



Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	16.09.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	Dämmung
Probenahmeort	LSW Nordost
Vermutete Schadstoffe	Asbest; KMF
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Dämmung, Mineralwolle
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Messer; Stemmhammer
Probengefäß	Tüte
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; leichter Regen

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	gelb/braun/grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	homogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage



Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	16.09.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	Fuge 1
Probenahmeort	LSW Nordost
Vermutete Schadstoffe	PAK; Asbest; PCB
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Fugenmaterial
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Messer
Probengefäß	Tüte
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; leichter Regen

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	homogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage



Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	16.09.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	Fuge 2
Probenahmeort	LSW Nordost
Vermutete Schadstoffe	PAK; Asbest; PCB
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Fugenmaterial
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	Von Hand
Probenahmegerät	Messer
Probengefäß	Tüte
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; leichter Regen

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	homogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage



Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	16.09.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	Fuge 3
Probenahmeort	LSW Nordost
Vermutete Schadstoffe	PAK; Asbest; PCB
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Fugenmaterial
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Messer
Probengefäß	Tüte
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; leichter Regen

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	homogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage



Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann

Allgemeine Angaben

Probenahmedatum	16.09.2025
Probenehmer	Joana Behrmann
Probenbezeichnung	Fuge 3
Probenahmeort	LSW Nordost
Vermutete Schadstoffe	PAK; Asbest; PCB
Grund der Probenahme	Rückbau / Entsorgung

Probenahme

Material	Fugenmaterial
Art und Anteil Beimengungen	0 %
Herkunft des Materials	In-situ
Auffälligkeiten	-
Art der Entnahme	von Hand
Probenahmegerät	Messer
Probengefäß	Tüte
Probentransport	trocken
Witterung	trocken; leichter Regen

Organoleptische Ansprache

Geruch	-
Farbe	grau
Konsistenz	fest
Feuchtezustand	trocken
Homogenität (visuell)	homogen
Bemerkungen /Auffälligkeiten	-

LPI Ingenieurgesellschaft mbH
Völgerstraße 9
30519 Hannover



Abbildung 1: Probennahmepunkt




Abbildung 2: Lage



Abbildung 3: Material

i.A. J. Behrmann