


SBN 674-26 Fotodokumentation

1 Übersichtslageplan



(1) Lageplan (Quelle: www.google.de) – Lage des Baufeldes, JA Hameln, Tündersche Str. 50, 31789 Hameln

SBN 674-26 Fotodokumentation

2 Baufeld



(2) Baufeld Sporthalle (Haus 2.6) – Links Sporthalle (OK Attika ca. +9,40 m) / Rechts Umkleidetrakt (OK Attika ca. +3,54 m)

SBN 674-26 Fotodokumentation

3 Außenansicht



(3) Südansicht Sporthalle (Haus 2.6) – Links Sporthalle (OK Attika ca. +9,40 m) / Rechts Umkleidetrakt (OK Attika ca. +3,54 m)

4 Schäden, Umkleidetrakt



(4) Lichtkuppel, Spinning-Raum



(5) Aufsichtsraum




(6) Dusche

SBN 674-26 Fotodokumentation

5 Lüftungsklappen, Sporthalle



(7) Lüftungsklappen



(8) Vorhandener Detailplan (Ordner „Elektro“)




(9) Außenansicht – Lüftungsband (idealisiert)



(10) Innenansicht – Lüftungsband (idealisiert)

6 Lichtkuppeln



(11) Lichtkuppel, Innenansicht



(12) Lichtkuppel, Außenansicht

SBN 674-26 Fotodokumentation

7 Geländeabsicherung



(13) Haupthalle, Süd / Ost



(14) Haupthalle, Nord



(15) Haupthalle, Ost



(16) Haupthalle, Süd / West



(17) Umkleide-trakt, Ost



(18) Haupthalle, Nord / Ost



(19) Lageplan – Verlauf der Geländeabsicherung rot: permanent verbleibende Absicherung; blau: demontierbarer Schutz

SBN 674-26 Fotodokumentation

8 Geländeabsicherung - Detailbilder



(20) Absicherungszaun – Umkleidetrakt (bleibt)



(21) Detailansicht – Pfosten direkt an Mauerwerk angebracht



(22) Absicherung, Sporthalle Ost (wird demontiert)



(23) S-Draht-Rollen in Kopfhöhe



(24) Nordseite der Sporthalle – freistehende Gerüste erforderlich mit Schotterfläche



(25) Absicherungszaun mit S-Draht, ca. 1,3 m vorstehend

SBN 674-26 Fotodokumentation

9 Baustellenlogistik



(26) Mögliche BE-Fläche - Innenbereich



(27) Parkplätze vor der Sporthalle (Südseite)



(28) Geländeübersicht – Baustelleneinrichtung

A: Haupt-BE-Fläche für die gesamte Bauzeit

B: temporäre BE-Fläche nur für Abbruch und Stehfalzbelegung – Termine nur in Abstimmung mit JA

SBN 674-26 Fotodokumentation

10 Sonstige Bilder



(29) Schachtdeckel vor dem Eingang



(30) Standort WC-Container



(31) Lüftungsanlage



(32) Notablauf, untere Dachfläche



(33) Dehnfuge



(34) Flachdachentwässerung



(35) Parkplätze vor der Sporthalle (Westseite)



(36) Gehweg, Westseite

SBN 674-26 Fotodokumentation

11 Bauteilöffnungen


11.1 Sondierstelle A-1 (Attika Umkleidetrakt)



(37) Bauteilöffnung A-1 (Attika)



(38) Dachaufbau und seitliche Attikaabdichtung



(39) Erwarteter Aufbau gem. Bestand



(40) Anschlusshöhe ca. 25 cm (Attika, roh)

SBN 674-26 Fotodokumentation


11.2 Sondierstelle A-2 (Wandanschluss Umkleidetrakt)



(41) Bauteilöffnung A-2 (Wand)



(42) Anschlusshöhe ca. 41 cm (inkl. 3 cm Fuge)



(43) Erwarteter Aufbau gem. Bestand
(roter und blauer Pfeil vgl. Abschnitt 5)



(44) Dämmung 8 cm, Abdichtung 4 cm

SBN 674-26 Fotodokumentation


11.3 Sondierstelle B-1 (Attika, Hallendach, Süd)



(45) Bauteilöffnung B-1 (Attika)



(46) Dachaufbau und seitliche Attikaabdichtung



(47) Erwarteter Aufbau gem. Bestand



(48) Anschlusshöhe ca. 17 cm (Attika, roh)

SBN 674-26 Fotodokumentation


11.4 Sondierstelle B-2 (Attika, Hallendach, Ost)



(49) Bauteilöffnung B-2 (Attika)



(50) Dämmung 8 cm, Abdichtung 3 - 4 cm



(51) Erwarteter Aufbau gem. Bestand



(52) Anschlusshöhe ca. 15 cm (Attika, roh)